

Teilnahmebescheinigung

Viktor Wiederspan

hat vom 22.05.2024 bis 24.05.2024 an der Weiterbildung

Fehlerquellen bei Planung und Installation von PV-Anlagen

teilgenommen.

Diese Weiterbildung umfasst 24 Unterrichtseinheiten.

Inhalt:

- Fachregeln und Merkblätter für Dach und Wand
- Konstruktionsfehler
- Folgeschäden an benachbarten Bauteilen
- Fehlerquelle Elektroinstallation von PV-Anlagen
- Fehlerquelle Inbetriebnahme, Messtechnik, Dokumentation
- Protokolle und Normen für Inbetriebnahme
- Beispiele zu Dokumentation
- Qualitätssicherung, Anlagenmonitoring
- Anwendung und Aussagekraft von Kennlinienmessungen und Thermographie

Live Virtual Classroom, 24.05.2024

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Alboinstraße 56 · 12103 Berlin


Andreas Ollhoff
Geschäftsführer

© TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.